

1. RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR - POLICLINICA

1.1. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

- 1.1.1. ADEQUAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DA UNIDADE, VIDE PROJETO.
- 1.1.2. INSTALAÇÃO DE DESCIDAS DO SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DA UNIDADE, VIDE PROJETO.
- 1.1.3. INSTALAÇÃO DE ANEL DE ATERRAMENTO DO SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DA UNIDADE, VIDE PROJETO.
- 1.1.4. DOCUMENTAÇÃO DE TESTE DE RESISTIVIDADE LAUDO + ART.

1.2. SISTEMA DE CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

- 1.2.1. INSTALAÇÃO DE 2 HIDRANTES DE SOBREPOR COMPLETOS, UM NA RECEPÇÃO E UM NO ESTACIONAMENTO, VIDE PROJETO.
- 1.2.2. INSTALAÇÃO DE HIDRANTE URBANO PRÓXIMO DA UNIDADE HOSPITALAR.
- 1.2.3. AJUSTE DE QUADRO ELÉTRICO DO SISTEMA DE BOMBAS.
- 1.2.4. ADEQUAÇÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE NA CALÇADA, FACHADA PRINCIPAL.
- 1.2.5. BRIGADA DE INCÊNDIO.
- 1.2.6. ART DE OBRA.

1.3. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

- 1.3.1. REMOÇÃO DE x4 EXTINTORES DE INCENDIO, A CITAR (COPA, REFEITÓRIO, RECEPÇÃO DA SALA DE TERAPIA, DIREÇÃO EXECUTIVA).
- 1.3.2. ALOCAÇÃO DE x3 EXTINTORES DE INCÊNDIO, A CITAR (COPA, SALA DE TERAPIA, ESPERA DE ACOMPANHANTE DA SALA NEP, VIDE PROJETO.)
- 1.3.3. NOTA FISCAL DE RECARGA DE EXTINTORES.

1.4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1.4.1. COMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VIDE PROJETO.
- 1.4.2. REMOVER/COMPLEMENTAR ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VIDE PROJETO.

1.5. GRUPO MOTO GERADOR

- 1.5.1. ADEQUAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR DA UNIDADE.
- 1.5.2. IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO.
- 1.5.3. DOCUMENTO DE ATESTADO DE ABRANGÊNCIA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA.

1.6. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- 1.6.1. ADEQUAÇÃO DE SAÍDA COM BARRA ANTI-PÂNICO, PRÓXIMO A COPA, VIDE PROJETO.
- 1.6.2. TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

PJXS

Pedro Jorge Xenofonte Sampaio
Engenheiro Produção Mecânica
Registro Nacional 0620223472
Registro CREA N° 355119

ENG. PEDRO JORGE XENOFONTE
SAMPAIO
ENGENHEIRO PRODUÇÃO MECÂNICO
CREA-CE:355119

PJXS