PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
772
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

1. DO OBJETIVO

1.1. Trata este Laudo Técnico da avaliação de veículo automotor a ser locado pela Secretaria da Segurança Pública e Cidadania do município de Tamboril – CE.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA


2.1. Foi realizada inspeção no veículo apresentado pela empresa PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.280.521/0001-82


2.2. Foram verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

3. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS

Marca: TOYOTA
Modelo: HILUX CD 4X4 SRV
Cor: Branca
Combustível: Diesel
Ano/Modelo: 2014/2014
Placa: OYQ0565
Chassi: 8AJFY29G2E8560222
Renavam: 01005063190

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO VEÍCULO






PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
173
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO









PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
774
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



5. DOS ITENS INSPECIONADOS

5.1. Sistema de Transmissão:
a) Verificado o funcionamento da caixa de câmbio e transmissão, sem ruídos ou vazamentos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.2. Sistema de Direção:
a) Testado o funcionamento da direção hidráulica, ausência de folgas ou travamentos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.3. Sistema de Freios:
a) Conferido o estado das pastilhas, discos e funcionamento do ABS. Freios atuam de forma adequada.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.4. Sistema de Suspensão:
a) Verificado o estado dos amortecedores, molas e bandejas. Não foram constatadas avarias ou folgas.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.5. Sistema de Motor:
a) Motor inspecionado quanto ao funcionamento geral, ausência de vazamentos e ruídos anormais.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
775
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

5.6. Sistema de Alimentação:
a) Verificado o sistema de alimentação de combustível, sem irregularidades ou vazamentos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.7. Sistema de Refrigeração:
a) Funcionamento adequado do radiador, bomba d'água e fluído de arrefecimento em níveis corretos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.8. Sistema Elétrico:
a) Inspecionado o funcionamento das luzes (faróis, lanternas, piscas), bateria e alternador. Todos os componentes operam corretamente.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.9. Itens obrigatórios:
a) Conferência dos equipamentos obrigatórios: triângulo, macaco, chave de roda e estepe. Todos presentes e em boas condições de uso.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.10. Rodagem:
a) Estado dos pneus inspecionado, sem desgaste irregular e com profundidade dentro dos padrões exigidos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

6. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
6.1. Referente ao veículo:
a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (X) Sim ( ) Não
b) Certificado de Inspeção Veicular (X) Sim ( ) Não
c) Comprovantes de manutenção recente (X) Sim ( ) Não

7. DA CONCLUSÃO
7.1. Após a realização da vistoria no veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ano 2014, placa OYQ-0565, constatamos que o mesmo encontra-se em conformidade com os requisitos de segurança e normas estabelecidas no Termo de Referência do processo de dispensa de licitação nº 023/2025/DL, sendo aprovado para uso.

Tamboril – CE, 22 de abril de 2025.

ROBERIA MARIA ANDRADE DA SILVA
Gerente de controle de frotas

CÍCERO GLAUBIO CAMPOS SILVANO
Secretário da Segurança Pública e Cidadania