PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
2538
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

1. DO OBJETIVO

1.1. Trata este Laudo Técnico da avaliação de veículo automotor a ser locado para a manutenção do gabinete do prefeito do município de Tamboril – CE.

1.2 Considerando os critérios de vantajosidade apresentados, como o excelente estado de conservação, a economia de combustível, os itens de segurança (airbags e freios ABS) e a imediata disponibilidade do veículo Fiat uno, que atenderá plenamente às necessidades operacionais do gabinete do prefeito, foi manifestado o ACEITE para a substituição do veículo originalmente previsto pelo fiat uno attractive 1.0, ano 2019/2020, placa: PNE3G03.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA

2.1. Foi realizada inspeção no veículo apresentado pela empresa PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.280.521/0001-82

2.2. Foram verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

3. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS

Marca: FIAT
Modelo: UNO ATTRACTIVE 1.0
Cor: BRANCA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano/Modelo: 2019/2020
Placa: PNE3G03
Chassi: 9BD195A4ZL0864383
Renavam: 01191458498

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO VEÍCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
2539
FLS







2540
FLS

5. DOS ITENS INSPECIONADOS

5.1. Sistema de Transmissão:

a) Verificado o funcionamento da caixa de câmbio e transmissão, sem ruídos ou vazamentos.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.2. Sistema de Direção:

a) Testado o funcionamento da direção hidráulica, ausência de folgas ou travamentos.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.3. Sistema de Freios:

a) Conferido o estado das pastilhas, discos e funcionamento do ABS. Freios atuam de forma adequada.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.4. Sistema de Suspensão:

a) Verificado o estado dos amortecedores, molas e bandejas. Não foram constatadas avarias ou folgas.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.5. Sistema de Motor:

a) Motor inspecionado quanto ao funcionamento geral, ausência de vazamentos e ruídos anormais.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.6. Sistema de Alimentação:

a) Verificado o sistema de alimentação de combustível, sem irregularidades ou vazamentos.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.7. Sistema de Refrigeração:

a) Funcionamento adequado do radiador, bomba d'água e fluído de arrefecimento em níveis corretos.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.8. Sistema Elétrico:

a) Inspecionado o funcionamento das luzes (faróis, lanternas, piscas), bateria e alternador. Todos os componentes operam corretamente.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.9. Itens obrigatórios:

a) Conferência dos equipamentos obrigatórios: triângulo, macaco, chave de roda e estepe. Todos presentes e em boas condições de uso.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

5.10. Rodagem:

a) Estado dos pneus inspecionado, sem desgaste irregular e com profundidade dentro dos padrões exigidos.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ( )

2541
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

6. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

6.1. Referente ao veículo:

a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (X) Sim ( ) Não

b) Certificado de Inspeção Veicular/Comprovantes de manutenção recente (X) Sim (X) Não

c) Nota fiscal de compra e/ou comprovante de propriedade (X) Sim ( ) Não

7. DA CONCLUSÃO

7.1. Após a realização da vistoria no veículo Fiat uno attractive 1.0 ano 2019/2020, placa: PNE3G03 constatamos que o mesmo encontra-se em conformidade com os requisitos de segurança e normas estabelecidas no Termo de Referência do processo de dispensa de licitação nº 013/2025/DL, sendo aprovado para uso.

Tamboril – CE, 31 de março de 2025.

ROBERIA MARIA ANDRADE DA SILVA
Gerente de controle de frotas

REGINALDO MONTEIRO DE SOUSA
Chefe de Gabinete