



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

1. DO OBJETIVO

1.1. Trata este Laudo Técnico da avaliação de veículo automotor a ser locado pela Secretaria da Agricultura e Recursos Hídricos do município de Tamboril – CE.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA

2.1. Foi realizada inspeção no veículo apresentado pela empresa PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.280.521/0001-82

2.2. Foram verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

3. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS

Marca: RENAULT

Modelo: MASTER CH CABINE

Cor: BRANCA

Combustível: DIESEL

Ano/Modelo: 2014/2015

Placa: PMX6B70

Chassi: 93YVBU4L1FJ388055

Renavam: 01022209342

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO VEÍCULO





Tamboril

PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL -
400
FIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Centro Administrativo Antônio Mota
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N
Bairro São Pedro CNPJ 07.705.817/0001-04



www.tamboril.ce.gov.br



5. DOS ITENS INSPECIONADOS

5.1. Sistema de Transmissão:

- a) Verificado o funcionamento da caixa de câmbio e transmissão, sem ruídos ou vazamentos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.2. Sistema de Direção:

- a) Testado o funcionamento da direção hidráulica, ausência de folgas ou travamentos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.3. Sistema de Freios:

- a) Conferido o estado das pastilhas, discos e funcionamento do ABS. Freios atuam de forma adequada.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.4. Sistema de Suspensão:

- a) Verificado o estado dos amortecedores, molas e bandejas. Não foram constatadas avarias ou folgas.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.5. Sistema de Motor:

- a) Motor inspecionado quanto ao funcionamento geral, ausência de vazamentos e ruídos anormais.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.6. Sistema de Alimentação:

- a) Verificado o sistema de alimentação de combustível, sem irregularidades ou vazamentos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()





5.7. Sistema de Refrigeração:

a) Funcionamento adequado do radiador, bomba d'água e fluido de arrefecimento em níveis corretos.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.8. Sistema Elétrico:

a) Inspeccionado o funcionamento das luzes (faróis, lanternas, piscas), bateria e alternador. Todos os componentes operam corretamente.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.9. Itens obrigatórios:

a) Conferência dos equipamentos obrigatórios: triângulo, macaco, chave de roda e estepe. Todos presentes e em boas condições de uso.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.10. Rodagem:

a) Estado dos pneus inspecionado, sem desgaste irregular e com profundidade dentro dos padrões exigidos.

b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

6. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

6.1. Referente ao veículo:

a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (X) Sim () Não

b) Certificado de Inspeção Veicular (X) Sim () Não

c) Comprovantes de manutenção recente (X) Sim () Não

7. DA CONCLUSÃO

7.1. Após a realização da vistoria no veículo **Renault/Master ch cabine, ano 2014, placa: PMX6B70** constatamos que o mesmo encontra-se em conformidade com os requisitos de segurança e normas estabelecidas no **Termo de Referência** do processo de dispensa de licitação nº 066/2025/DL, sendo aprovado para uso.

Tamboril – CE, 01 de outubro de 2025.

ROBERIA MARIA ANDRADE DA SILVA

Gerente de controle de frotas

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS

Secretário da Agricultura e Recursos Hídricos





DETRAN- CE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01022209342

PLACA

PMX6B70

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2014

ANO MODELO

2015

NÚMERO DO CRV

254488280510



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

55411801892

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

RENAULT/MASTER CH CABINE

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

PMX6170/CE

CHASSI

93YVBU4L1FJ388055

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN CE (AECD720D15AE6) em 30/09/2025 às 10:19:32.

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

1.73

POTÊNCIA/CILINDRADA

130CV/2299

PESO BRUTO TOTAL

3.5

MOTOR

M9TC678C011801

CMT

5.5

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

CARROCERIA FECHADA

NOME

PREMIERE LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ

22.280.521/0001-82

LOCAL

NOVA RUSSAS CE

DATA

30/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível no
Google Play



Disponível na
App Store



CNPJ: 23.464.324/0001-86



Declaro que, no dia 30/09/2025, foi realizada a manutenção do veículo abaixo especificado:

Veículo:

- **Marca/Modelo:** Renault/ Master CH Cabine
- **Espécie/Tipo:** Carga Caminhonete
- **Placa:** PMX6B70
- **Cor:** Branca
- **Ano:** 2014/2015

DESCRIÇÃO DA MANUTENÇÃO REALIZADA:

A manutenção preventiva e corretiva do veículo acima mencionado foi executada em conformidade com os padrões técnicos recomendados pelo fabricante, visando garantir a segurança e a eficiência operacional do mesmo. Os serviços realizados incluem:

Substituição de Pivôs:

Quantidade: 04 pivôs superiores e 04 pivôs inferiores

Observação: Os pivôs foram substituídos para assegurar a estabilidade e a segurança da suspensão, melhorando a dirigibilidade do veículo.

Substituição de Amortecedores Dianteiros:

Quantidade: 04 unidades

Observação: Os amortecedores foram trocados para garantir um melhor conforto e controle nas condições de estrada, minimizando impactos.

Substituição de Buchas das sapatas dianteiras:

Quantidade: 04 unidades

Observação: As buchas foram substituídas para garantir a integridade do sistema de suspensão e melhorar a estabilidade do veículo.

Alinhamento e Balanceamento

Substituição de Pastilhas de Freio:

Quantidade: 02 jogos

Observação: As pastilhas foram selecionadas de acordo com as especificações técnicas da fabricante, assegurando desempenho ideal na frenagem.

Substituição de Discos de Freio:

Quantidade: 02 jogos

Observação: Os Discos foram trocados para assegurar a eficiência do sistema de freio, contribuindo para a segurança durante a condução.



CNPJ: 23.464.324/0001-86



Troca de Óleo do Motor:

Quantidade: 9 litros

Observação: Utilizado óleo com especificação adequada ao modelo, garantindo a lubrificação correta e prolongando a vida útil do motor.

Substituição do Filtro de Óleo:

Quantidade: 01 unidade

Observação: O novo filtro foi instalado para manter a pureza do óleo do motor, prevenindo contaminações.

A manutenção foi realizada de maneira técnica e cuidadosa, seguindo todos os procedimentos de segurança e qualidade estabelecidos. O veículo se encontra em plenas condições de uso, com todos os sistemas devidamente verificados e funcionando conforme o esperado.

Responsável pela Manutenção: Antonio Filho Araujo Guerreiro (BG PNEUS)

Nome do responsável: Antonio Filho Araujo Guerreiro

Nome da oficina ou empresa: Antonio Filho Araujo Guerreiro (BG PNEUS)
CNPJ: 23.464.324/0001-86

Endereço: R João Gregório Timbó Nº 978 – **Bairro**, Centro, Cidade de Nova Russas-CE, **CEP:** 62.200-000

TELEFONE DE CONTATO: (88) 99713-5519

Nova Russas-CE 30 de Setembro de 2025

Antonio Filho Araujo Guerreiro
Antonio Filho Araújo Guerreiro
CPF: 230.641.103-49
PROPRIETÁRIO