



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

1. DO OBJETIVO

1.1. Trata este Laudo Técnico da avaliação de veículo automotor a ser locado para a manutenção das atividades da Secretaria das Relações Institucionais do Município de Tamboril – CE.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA

2.1. Foi realizada inspeção no veículo apresentado pela empresa PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.280.521/0001-82.

2.2. Foram verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

3. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS

Marca: FIAT

Modelo: FASTBACK IMPETUS

Cor: PRETO

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

Ano/Modelo: 2023

Placa: SLO9I90

Chassi: 9BD376A31PYB19619

Renavam: 01349086018

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO VEÍCULO



[Handwritten signature]



Tamboril
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
nu
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



[Handwritten signature]



Centro Administrativo Antônio Mota
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N
Bairro São Pedro CNPJ 07.705.817/0001-04



www.tamboril.ce.gov.br

[Handwritten signature]



5. DOS ITENS INSPECIONADOS

5.1. Sistema de Transmissão:

- a) Verificado o funcionamento da caixa de câmbio e transmissão, sem ruídos ou vazamentos.
- b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.2. Sistema de Direção:

- a) Testado o funcionamento da direção hidráulica, ausência de folgas ou travamentos.
- b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.3. Sistema de Freios:

- a) Conferido o estado das pastilhas, discos e funcionamento do ABS. Freios atuam de forma adequada.
- b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.4. Sistema de Suspensão:

- a) Verificado o estado dos amortecedores, molas e bandejas. Não foram constatadas avarias ou folgas.
- b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.5. Sistema de Motor:

- a) Motor inspecionado quanto ao funcionamento geral, ausência de vazamentos e ruídos anormais.
- b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.6. Sistema de Alimentação:

- a) Verificado o sistema de alimentação de combustível, sem irregularidades ou vazamentos.
- b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()



[Handwritten signature]



5.7. Sistema de Refrigeração:

- a) Funcionamento adequado do radiador, bomba d'água e fluido de arrefecimento em níveis corretos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.8. Sistema Elétrico:

- a) Inspeccionado o funcionamento das luzes (faróis, lanternas, piscas), bateria e alternador. Todos os componentes operam corretamente.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.9. Itens obrigatórios:

- a) Conferência dos equipamentos obrigatórios: triângulo, macaco, chave de roda e estepe. Todos presentes e em boas condições de uso.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

5.10. Rodagem:

- a) Estado dos pneus inspecionado, sem desgaste irregular e com profundidade dentro dos padrões exigidos.
b) Status: Aprovado (X) / Reprovado ()

6. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

6.1. Referente ao veículo:

- a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (X) Sim () Não
b) Certificado de Inspeção Veicular/Comprovantes de manutenção recente (X) Sim () Não
c) Nota fiscal de compra e/ou comprovante de propriedade (X) Sim () Não

7. DA CONCLUSÃO

7.1. Após a realização da vistoria no veículo **FIAT FASTBACK IMPETUS DE PLACA: SLO9I90** constatamos que o mesmo encontra-se em conformidade com os requisitos de segurança e normas estabelecidas no **Termo de Referência** do processo de licitação N° 034/2026/DL, sendo aprovado para uso.

Tamboril – CE, 02 de julho de 2026.


ROBERIA MARIA ANDRADE DA SILVA

Gerente de Controle de Frotas


VENCESLAU TORRES COSTA

Secretário Municipal das Relações
Institucionais





DETRAN-CE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01349086018

PLACA

SLO9I90

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2023

NÚMERO DO CRV

264637129397



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

92120055907

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/FASTBACK IMPETUS

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

SLO9I90/PI

CHASSI

9BD376A31PYB19619

COR PREDOMINANTE

PRETA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN CE (AECDC720D15AE6) em 24/02/2026 às 15:36:53.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA

PARTICULAR

CIDADE

FLSA

POTÊNCIA/CILINDRADA

130CV/999

RESO BRUTO TOTAL

1.66

MOTOR

463479590307944

CMT

2.06

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

PREMIERE LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ

22.280.521/0001-82

LOCAL

NOVA RUSSAS CE

DATA

24/02/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

COMPROVANTE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Declaro que, no dia 16/06/2026, foi realizada a manutenção do veículo abaixo especificado:

Veículo:

- **Modelo:** Fiat/Fastback Impetus
- **Placa:** SLO9I90
- **Cor:** Preta
- **Ano:** 2023/2023

DESCRIÇÃO DA MANUTENÇÃO REALIZADA:

A manutenção preventiva e corretiva do veículo acima mencionado foi executada em conformidade com os padrões técnicos recomendados pelo fabricante, visando garantir a segurança e a eficiência operacional do mesmo. Os serviços realizados incluem:

Substituição de Pivô:

Quantidade: 01 pivôs inferior

Observação: O pivô foi substituído para assegurar a estabilidade e a segurança da suspensão, melhorando a dirigibilidade do veículo.

Substituição de Pastilhas de Freio:

Quantidade: 01 jogo

Observação: As pastilhas foram selecionadas de acordo com as especificações técnicas da fabricante, assegurando desempenho ideal na frenagem.

Substituição de Lonas de Freio:

Quantidade: 01 jogo

Observação: As lonas foram trocadas para assegurar a eficiência do sistema de freio, contribuindo para a segurança durante a condução.

Troca de Óleo do Motor:

Quantidade: 4,0 litros

Observação: Utilizado óleo com especificação adequada ao modelo, garantindo a lubrificação correta e prolongando a vida útil do motor.

Substituição do Filtro de Óleo:

Quantidade: 01 unidade

Observação: O novo filtro foi instalado para manter a pureza do óleo do motor, prevenindo contaminações.

Substituição do Filtro de Ar-condicionado:



CNPJ: 23.464.324/0001-78

Quantidade: 01 unidade

Observação: O novo filtro foi instalado para manter a pureza do ar-condicionado, prevenindo contaminações do sistema.

A manutenção foi realizada de maneira técnica e cuidadosa, seguindo todos os procedimentos de segurança e qualidade estabelecidos. O veículo se encontra em plenas condições de uso, com todos os sistemas devidamente verificados e funcionando conforme o esperado.

Responsável pela Manutenção: Antonio Filho Araújo Guerreiro (BG PNEUS)


Nome do responsável: Antonio Filho Araújo Guerreiro

Nome da oficina ou empresa: Antonio Filho Araújo Guerreiro (BG PNEUS)
CNPJ: 23.464.324/0001-86

Endereço: R João Gregório Timbó N° 978 – **Bairro**, Centro, Cidade de Nova Russas-CE, **CEP:** 62.200-000

TELEFONE DE CONTATO: (88) 99713-5519

Nova Russas-CE 16 de Junho de 2026



Antonio Filho Araújo Guerreiro
CPF: 230.641.103-49
PROPRIETÁRIO

**Av. João Gregório Timbó, N° 978 – Patronato
Nova Russas – Ce 62.200-000**